

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施

安全现状评价报告



安徽宇宁宁宁宁宁宁宁

资质偏号: APJ () -013





安全评价机构资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 913416006941342482

侧综合楼南楼9楼

机构名称: 安徽与

办公地推治程则

世中歷定代表人好价報題

东由设施车编号: APJ-(皖)-013

首次发证: 2020年08月04日

有效期至: 2025年08月03日

业务范围: 石油加工业,化学原料化学品及医药制造业

(发证机关盖章) ²⁰²⁰年 ⁰⁸月 ⁰⁷日

中国石化销售股份有限公司 安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施 安全现状评价报告

法定代表人: 尹超

技术负责人: 张成刚

评价项目负责人: 尹 超



中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施安全现状评价报告签字页

职贵	姓名	资格证书		
项目负责人	尹超	150000000020		
	张刘洋	16000000003(ŕ
项目组成员	于芳乾	12000000003		
项日组成贝	田雨	170000000030		,
	罗彬	18000000003(' ''5
	张刘洋	1600000000300589	029948	四洋
初生论制人	于芳乾	1200000000301101	024090	2
报告编制人	田雨	1700000000300912	032370	
	罗彬	1800000000300566	033892	; +0}
报告审核人	陈启宇	1600000000300581	029951	九分子
过程控制 负责人	赵静	1700000000301435	031574	帮
技术负责人	张成刚	1100000000100458	023418	部和

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站位于安徽省淮南市寿县炎刘镇新桥大道与平田路交叉口西北侧;经营范围:许可项目:成品油零售;危险化学品经营;成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;燃气汽车加气经营;食品销售;药品零售;烟草制品零售;电子烟零售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);出版物零售;餐饮服务;酒类经营;小食杂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)等。

该站《危险化 040 号) 有效期为 2024 年 4 。

加油站共有埋地式储油罐 4 个,其中 30m³ 乙醇汽油罐 2 个,30m³ 柴油罐 2 个,加油站总容积为 120m³,折算容积为 90m³(柴油折半),属于三级加油与 CNG 加气合建站(加气设施已停用)。设 4 台四枪潜油泵加油机、洗车机 1 台、尿素加注机 1 台,3 座一体式直流充电桩(1托2,共6枪),6 座分体式充电机(1托2,共12枪),2 台分体式直流充电机主机。依据《安徽省汽车办等关于进一步简化优化充换电基础设施项目备案和建设审批程序的通知》(皖汽办(2024)3 号)规定: "在既有加油站建设充换电基础设施,需严格执行《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《电动汽车分散充电设施技术标准》(GB/T51313-2018),并由具备资质的第三方机构出具《安全现状评价报告》备查,无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。"为了客观了解该加油站充电设施当前的安全运行状况,预测其今后的安全运行风险,受中国石化销售股份有限公司安徽淮南销售分公司的委托,我公司成立了评价小组对中国石化销售股份有限公司安

徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施进行了安全现状评价。

评价小组依据《安全评价通则》的要求,本着"科学、公正、独立、客观"的原则,经过多次现场调研和查勘,以收集到的相关资料与标准规范为依据,对该加油站充电设施存在的主要危险、有害因素及其危险危害程度进行了辨识与分析,在此基础上有针对性地提出了对策措施,最后得出评价结论,并编制完成了该加油站充电设施安全现状评价报告。

目 录

第	一章	概	. 1
	1.1	评价目的	. 1
	1.2	评价依据	. 1
	1.3	评价范围	. 4
	1.4	评价程序	. 4
第	二章	经营企业概况	. 6
	2.1	加油站概况	. 6
	2.2	加油站充电设施基本情况	.6
	2.3	加油站所在地自然条件	. 6
	2.4	总图布置	. 7
	2.5	主要原材料、产品	. 8
	2.6	工艺流程	. 8
	2.7	主要设备设施及主要建、构筑物	8
	2.8	公用工程	10
	2.9	消防及安全设施状况	11
	2.10) 安全管理状况	12
第	三章	危险、有害因素分析	14
	3.1	物质本身的主要危险、有害因素	14
	3.2	主要危险、有害物质分析	15
	3.3	经营过程存在的危险性分析	16
	3.4	经营过程中主要有害因素辨识与分析	19
	3.5	自然环境有害因素分析	20
	3.6	经营过程中潜在的危险性分析	22
	3.7	总平面布置存在的危险、有害因素分析	24
	3.8	社会环境危险、有害因素分析	25

	3.9	危险化学品重大危险源辨识	26
	3.10) 主要危险有害因素汇总	27
	3.11	事故案例	27
第	四章	评价单元的划分和评价方法的选择	29
	4.1	评价单元的划分	29
	4.2	评价方法的选用	29
	4.3	评价方法的说明	30
	4.4	各评价单元采用的评价方法	32
第	五章	安全评价与分析	34
	5.1	选址单元	34
	5.2	总平面布置单元	35
	5.3	公用工程及辅助设施单元	37
	5.4	安全管理单元	39
	5.5	重大生产安全事故隐患判定	42
	5.6	作业场所	44
	5.7	隐患及隐患整改复查情况	44
第	六章	安全评价结论	46
	6.1	项目危险程度评价	46
	6.2	作业条件危险性分析评价	46
	6.3	其他单元安全评价结论	46
	6.4	综合评价结论	46
	6.5	建议	46
		关于评价报告几点说明	
附	件		49

第一章 概 述

1.1 评价目的

本次评价的目的,是通过对中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿 县新桥产业园区加油加气站充电设施及安全管理等系统安全状况进行 法规、标准符合性审查,查找、分析和预测该加油站充电设施存在的危 险有害因素及其危险有害程度,提出合理可行的安全对策措施及建议, 使该加油站采取有效地控制和预防措施,最大程度地消除或减小各种潜 在的不安全因素,提高系统的安全可靠性。

本次评价结果,可作为反映该加油站充电设施当前安全状况的依据,也可为应急管理部门检查加油站充电设施提供参考依据。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规

表 1-1 主要法律法规一览表

序号	法律、法规标题	发文字号		
1	由化人尺共和国党会出交进(2021)	中华人民共和国主席令第13号,根据主席		
1	中华人民共和国安全生产法(2021)	令第 88 号修改		
2	由化人民共和国游院社(2021)	中华人民共和国主席令第29号,根据主席		
	中华人民共和国消防法〔2021〕	令第 81 号修改		
3	中华人民共和国劳动法(2018)	中华人民共和国主席令第24号		
4	中华人民共和国特种设备安全法(2013)	中华人民共和国主席令第4号		
5	中华人民共和国突发事件应对法(2024年修	 由化 尺 世和 □ → 库 △ 签 25 円		
	订)	中华人民共和国主席令第 25 号		
6	建设工程安全生产管理条例(2004)	中华人民共和国国务院令第 393 号		
7	特种设备安全监察条例〔2009〕	中华人民共和国国务院令第 549 号		
8	生产安全事故报告和调查处理条例〔2007〕	中华人民共和国国务院令第 493 号		
9	生产安全事故应急条例(2019)	中华人民共和国国务院令第 708 号		
10	会险从尚且完会跨珊タ廟(2012)	中华人民共和国国务院令第 591 号, 国务		
10	危险化学品安全管理条例(2013)	院令第 645 号修正		
11	工伤保险条例	中华人民共和国国务院令第 586 号		

1.2.2 部门规章

表 1-2 部门规章一览表

序号	部门规章标题	发文字号
1	国务院关于进一步加强企业安全生产工作 的通知	国发〔2010〕第 23 号
2	国务院关于坚持科学发展安全发展促进安 全生产形势持续稳定好转的意见	国发[2011]40 号
3	产业结构调整指导目录(2024 年本)	国家发展和改革委员会令第7号
4	生产经营单位安全培训规定	原国家安全生产监督管理总局令第3号,第63号令、第80号令修正
5	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	原国家安全生产监督管理总局令第30号, 第63号令、第80号令修订
6	生产安全事故应急预案管理办法(2019)	原国家安全生产监督管理总局令第88号,根据应急管理部令第2号修正
7	化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准(试行)	安监总管三〔2017〕121 号
8	危险化学品目录(2022 调整版)	原安全监管总局会同工业和信息化部等 10 部门 2015 年第 5 号公告(根据应急管理部、 工业和信息化部等 10部门公告 2022 年 第 8 号调整)
9	应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》涉及柴油部分内容的通知	应急厅函(2022)300 号
10	国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知	安监总厅安健〔2018〕3号
11	首批重点监管的危险化学品安全措施和应 急处置原则	安监总厅管三〔2011〕第 142 号
12	首批重点监管的危险化学品名录的通知	安监总管三〔2011〕第 95 号
13	国务院安委会办公室关于进一步加强危险 化学品安全生产工作的指导意见	安委办〔2008〕26号
14	国家安全监管总局关于公布首批重点监管 的危险化工工艺目录的通知	安监总管三〔2009〕116 号
15	国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录等通知	安监总管三〔2013〕3 号
16	特别管控危险化学品目录(第一版)(2020)	应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号
17	建设工程消防设计审查验收管理暂行规定	住建部令第 58 号
18	防雷减灾管理办法	气象局令第20号,根据中国气象局第24号 令修订

1.2.3 地方性法规、规章

表 1-3 地方法规、规章一览表

序号	地方法规、规章标题	发文字号
1	安徽省安全生产条例	安徽省人民代表大会常务委员会公告 14 届第 24 号
2	安徽省消防条例	安徽省人民代表大会常务委员会公告第73号
3	安徽省突发事件应对条例	安徽省人民代表大会常务委员会公告第50号
4	安徽省人民政府关于进一步加强企业安全 生产工作的实施意见	皖政〔2010〕第 89 号
5	转发国家安监总局关于做好建设项目安全 监管工作的通知	原安徽省安全生产监督管理局 皖安监规 〔2006〕第 185 号
6	关于贯彻实施《危险化学品建设项目安全 监督管理办法》的意见	皖安监三〔2012〕第 34 号
7	安徽省防雷减灾管理办法	安徽省人民政府令第 182 号 根据安徽省人民 政府令第 279 号修订
8	安徽省汽车办等关于进一步简化优化充换 电基础设施项目备案和建设审批程序的通 知	皖汽办〔2024〕3 号

1.2.4 标准规范

表 1-4 标准规范一览表

序号	名 称	标准号
1	汽车加油加气加氢站技术标准	GB50156-2021
2	建筑设计防火规范	GB50016-2014(2018年修订)
3	建筑防火通用规范	GB55037-2022
4	加油站作业安全规范	AQ 3010-2022
5	汽车加油加气站消防安全管理	XF/T 3004-2020
6	危险化学品重大危险源辨识	GB18218-2018
7	易燃易爆性商品储存养护技术条件	GB17914-2013
8	危险货物品名表	GB12268-2012
9	建筑物防雷设计规范	GB50057-2010
10	建筑抗震设计标准(2024年版)	GB/T 50011-2010
11	中国地震动参数区划图	GB 18306-2015
12	低压配电设计规范	GB50054-2011
13	防止静电事故通用导则	GB12158-2006
14	用电安全导则	GB/T13869-2017
15	消防安全标志设置要求	GB15630-1995
16	高处作业分级	GB/T3608-2008
17	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	GB/T29639-2020

序号	名 称	标准号
18	建筑灭火器配置设计规范	GB50140-2005
19	消防设施通用规范	GB55036-2022
20	爆炸危险环境电力装置设计规范	GB50058-2014
21	国家电气设备安全技术规范	GB19517-2023
22	危险化学品企业特殊作业安全规范	GB30871-2022
23	个体防护装备配备规范 第1部分: 总则	GB39800.1-2020
24	个体防护装备配备规范 第2部分:石油、化工、天然气	GB39800.2-2020
25	危险化学品单位应急救援物资配备要求	GB 30077-2023
26	危险场所电气防爆安全规范	AQ 3009-2007
27	电动汽车充电站设计规范	GB 50966-2014
28	电动汽车充电站通用要求	GB/T29781-2013
29	电动汽车分散充电设施工程技术标准	GB/T51313-2018
30	电动汽车传导充电系统第 1 部分:通用要求	GB/T18487.1-2015
31	电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求	GB/T20234.1-2015
32	电动汽车传导充电用连接装置第 3 部分: 直流充电接口	GB/T20234.3-2015

1.2.5 企业提供的资料清单

安全评价委托书

营业执照

危险化学品经营许可证

雷电防护装置检测报告

总平布置图等

1.3 评价范围

本次评价范围为:中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施的选址、总平面图布置及实际经营状况中涉及的工艺、设备设施、公用工程及配套的辅助设施、安全管理等。

成品油的储存及卸油、加油作业、涉及该加油站的环境保护、职业病危害、站界外问题等则应执行国家的相关规定及相关标准,不包括在本次评价范围内。

1.4 评价程序

本次评价工作大体可分三个阶段:第一阶段为前期准备阶段,本阶段主要工作是接受委托,成立评价小组,进行项目调研,收集有关资料;第二阶段为实施评价阶段,通过进行危险、有害因素辨识与分析,确定安全评价单元,选择安全评价方法,经过评价,提出合理可行的安全对策措施及建议,得出安全现状评价结论,第三阶段为报告书的编制阶段,主要是汇总第一、二阶段所得到的各种资料、数据,综合分析得出结论及建议,完成该加油站安全评价报告的编制。

评价工作程序见图1-1




图 1-1 安全评价程序图

第二章 经营企业概况

2.1 加油站概况

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站位于安徽省淮南市寿县炎刘镇新桥大道与平田路交叉口西北侧。该加油站现有职工 6 人。该站站内建有油罐区、罩棚、站房及相应的配套设施。加油站共有 2个,30m³ 柴油罐 2个,CN m³,4台四枪潜油泵加油机、 直流充电桩 (1 托 2,共 6枪 , 2 台分体式

直流充电机主机。

2.2 加油站充电设施基本情况

该站充电设施的基本情况表 2-1。

 企业名称
 中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站

 地 址
 淮南市寿县炎刘镇新桥大道与平田路交叉口西北侧

 充电桩数量
 9台
 充电枪数量
 18

 额定输出功率
 IP54 (室外) 3台

 矿产等级
 IP55 (室外) 6台

表 2-1 充电设施基本情况表

2.3 加油站所在地自然条件

2.3.1 地理位置及区域范围

加油站所在地为淮南市寿县炎刘镇新桥大道与平田路交叉口西北侧,站前为开敞式,交通十分便利。

2.3.2 气象条件

寿县属亚热带北缘季风性湿润气候类型。各主要气候要素的变化均 呈单峰型,有冬夏长,春秋短,四季分明的特点。年平均气温为

2.3.3 水文资料

县境主要有淮河、东淝河。淮河:源出河南桐柏山、伏牛山和安徽,的大别山及豫皖两省部分丘陵,流域长 1000km,流域面积 18.7km²。流经寿县境 41km,宽 200~500m,比降约为 0.2/0000。正阳关最高水位(1954年)达 26.55m;最大流量 12700m³/s,年平均流量约 135.6 亿 m³,正常水位在 17.5~18.5m。

东淝河: 东淝河发源于肥西,承接东起大潜山,西至淮南的龙穴山以北来水,流经寿县境 80km,经过 22 个乡镇,水位高程一般在 17~18m。

2.3.4 抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010, 2024 年版)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),寿县抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g。

2.4 总图布置

2.4.1 区域位置

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站,位于淮南市寿县炎刘镇新桥大道与平田路交叉口西北侧,面向东北,站前为开敞式,设有进出通道,交通十分便利。

2.4.2 总平面布置

该站面向东北,主要有站房、加油区、储油区、变压器、洗车机、 充电桩,其中加油区位于站区中部罩棚下,储油区位于站区南部,站房 位于站区西南侧,变压器位于 洗车机位于加油 区东北侧,通气管管口位于储 储油区东北侧。 加油区包括罩棚、加油机。3 北侧,6座分体 式充电机位于西北侧。车辆进 置图见附件。

2.5 主要原材料、产品

该加油站充电设施不涉及原辅料、产品等。

2.6 工艺流程

充电工艺主要为传导式充电,采用充电机(桩)、连接线及充电插头与电动汽车连接充电方式。充电模式为将电动汽车连接到供电网(电源)时,使用了带控制导引功能的直流供电设备。

充电机(桩)操作,分为两部分,充电连接操作与设备操作。用户要使用充电设施首先要连接好充电机(桩)与车辆,连接好之后再通过触摸屏界面进行充电的相关操作。

充电设施操作流程:

步骤一:停车与连接

- 1、停车熄火:将车辆停至充电机(桩)正前方,确保充电口与枪 头对齐,关闭车辆电源。
- 2、打开充电口:通过车内开关或中控屏开启充电口(部分车型需手动操作)。
- 3、选择充电枪:确认充电机(桩)屏幕显示的枪号与实际插入的 枪头一致(部分双枪桩需注意二维码对应关系)。

步骤二: 启动充电

1、扫码启动:

- (1) 打开 APP,点击"扫码充电",扫描充电机(桩)屏幕或机身的二维码。
- (2)选择充电类型(如快充/慢充),输入预充金额或选择自动结束模式(如充满即停)。
- 2、插枪启动:部分充识别车辆信息并启动充电。

即充,插入枪头后自动

3、加油卡支付: 若使 并输入密码,或通过 APP 机(桩)屏幕插入卡片

0

步骤三: 充电过程监控

1、实时数据:在 APP 充电功率及费用明细。 量百分比、剩余时间)、

2、异常处理: 若充电中 (部分车型需保持通电),

动、车辆是否启动 ACC

桩)。

步骤四:结束充电


1、停止充电: 在 APP 操作停止。

或在充电机(桩)屏幕

2、解锁拔枪: APP 或 嗒"声后拔出枪头,放回桩体托架。

击"解锁",听到"咔

- 3、关闭充电口: 手动或自动关闭车辆充电口盖。
- 注:工艺简述为充电车辆停入充电车位-操作设备-插入充电枪-充电完成-充电枪挂回非车载充电机(桩)。



2.7 主要设备设施及主要建、构筑物

该站充电设施主要设备情况见表 2-2。

表 2-2 主要设备、设施情况表

序号	设备名称	规格型号	数量	备注
1	电动汽车直流			, IP54
1	分体式直流充电			, IP55
2	箱式变压			级 IP34
2	相其文压			级 IP33D
3	分体式直流充电			P55

主要建(构)筑物如表 2-3 所示。

表 2-3 主要建、构筑物一览表


序号	名称	火灾危 险性类 别	耐火等级	结构形式	备注
1	站房	/	二级	框架结构	二层
2	罩棚	甲	二级	钢网架结构	净高 7.4m
3	油罐区	甲	/	/	非承重罐区 油罐容积 30m ³ ×4 (2 汽 2 柴)
4	加油岛	/	/	砖混	

2.8 公用工程

2.8.1 供配电系统

该站站内用电由市政供电电网供给,加油部分由站房西侧变压器变压后接入站内配电室分配后供各用电设备。有爆炸危险的场所均采用了防爆电气,信息系统设有不间断供电电源;3座一体式充电桩由充电桩由站房西侧变压器供给,6座分散式充电桩由站区西北侧变压器直接供给。

2.8.2 给排水



加油站给水来自自来水管网,水质符合生活饮用水标准要求。该站 生活污水全部进入化粪池沉淀后排放;洗车设备拥有独立的水循环系 统,循环使用;站区雨水利用地面的自然坡度自然排放。

2.8.3 通信

采用无线基站网络传输方式数字移动通讯方式。

2.8.4 通风

充电桩设置在室外, 采用自然通风。

2.9 消防及安全设施状况

2.9.1 消防器材

加油站消防器材的配置情况见表 2-4。

序号	名 称	摆放或设置地点	状况	数量
1	35kg 推车式灭火器	卸油区	良好	1
2	5kg 干粉灭火器	卸油区、加油区、充电区	良好	16
3	5kg 干粉灭火器	站房	良好	2
4	3kg 二氧化碳灭火器	配电间	良好	2
5		加油区		
3	· 人久也	卸油区	良好	5
6	消防沙	卸油区		2
7	消防锹、消防桶	卸油区	良好	消防铲5个、消防桶5个

表 2-4 消防器材配备情况表

2.9.2 防雷、防静电设施

该加油站雷电防护装置经过安徽省风云防雷安全检测有限责任公司检测合格,有效期至2025年7月1日。具体检测结果见附件。

2.9.3 安全标志

该站在充电区等处设置了安全警示标志,现场的各种安全警示标志 设置情况见表 2-5。

序号	警示标志内容	悬挂或设置地点、位置
1	有电危险、禁止吸烟、限速行驶、注意安全	充电机
2	火警电话"119"	营业室墙壁
3	进站须知	进站入口
4	加油熄火	罩棚立柱
5	禁打手机、严禁烟火	罩棚立柱

表 2-5 安全标志设置情况表

2.10 安全管理状况

2.10.1 安全管理组织及人员

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气 站现有职工6人。安全管理员全面负责加油站的管理工作,主要负责人、 安全管理员均参加了应急管理部门组织的专项安全生产管理培训并经 考核合格。其他人员经内部培训合格后上岗(详见员工培训证明)。主 要负责人、安全员取证情况见表 2-6。

序号 姓名 岗位 参加何种培训 证号 有效期 1 2

表 2-6 人员持证情况表

2.10.2 安全管理制度、安全操作规程、岗位职责、记录台账 该加油站制定了安全管理制度、岗位职责、操作规程、详细记录了 台账,具体内容见表 2-7。

表 2-7 安全管理制度、岗位职责、操作规程、记录台账

序号	管理制度名称	序号	管理制度名称
1	管理制度		
1.1	安全生产责任制	1.2	危险化学品购销管理制度
1.3	危险化学品安全管理制度	1.4	安全投入保障制度
1.5	安全生产奖惩制度	1.6	安全生产教育培训制度
1.7	安全生产事故隐患排查治理制度	1.8	安全风险管理制度
1.9	应急管理制度	1.10	事故管理制度
1.11	职业卫生管理制度	1.12	充电站消防管理制度
1.13	充电站车辆管理制度	1.14	充电桩安全管理制度
1.15	充电设施安全巡查制度	1.16	充电站充电管理制度
2	岗位职责		
2.1	站长岗位职责	2.2	安全员岗位职责
2.3	加油员安全职责	2.4	计量保管员岗位职责
3	操作规程		
3.1	加油安全操作规程	3.2	卸油加油员安全操作规程
3.3	计量员安全操作规程	3.4	接油安全操作规程
3.5	设备检修安全操作规程	3.6	充电站安全操作规程
4	记录、台账		
4.1	监视、测量装置校准和鉴定记录	4.2	防雷防静电测试记录
4.3	油罐清洗记录		

2.10.3 应急救援预案演练方案

该站生产安全事故应急预案 2023 年 6 月 13 日已在淮南市应急管理局备案(见附件),备案编号:340403-2023-6-38,同时该站配备应急救援人员和必要的器材、设备,并定期演练。

第三章 危险、有害因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的 根源或状态。风险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险 因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素,强调突发性和 瞬间作用。从其产生的各类及形式看,主要有物体打击、车辆伤害、机 械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器 爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害等。

有害因素是指能影响人的身体健康,导致疾病,或对物造成慢性损坏的因素,强调在一定范围内的积累作用。主要有噪声与振动、高温等。

能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源,系统 具有的能量越大,存在的有害物质的数量越多,系统的潜在危险性和危 害性也越大。能量和有害物质的失控是危险,有害因素产生的条件,失 控主要体现在设备故障,人为失误,管理缺陷,环境因素四个方面。

通过对该站充电设施提供的有关资料的分析,结合现场调研和类比 企业的情况,以确定该站充电设施的主要危险,有害因素的种类,分布 及可能产生的方式和途径。

3.1 物质本身的主要危险、有害因素

危险有害因素分类的方法有许多,其中常用的有《生产过程危险和危害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)(按导致事故和职业危害的直接原因进行分类)和《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)(按事故类别和职业病类别进行分类)两种方法。

本报告参照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)的分类方法,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,主要从自然危险有害因素、主要危险有害因素、生产过程危险有害

因素、重大危险源辨识等四个方面对该企业生产过程进行危险有害因素识别与分析。

按照《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发[2015]92 号),该项目存在的主要有害因素为高低温等。

3.2 主要危险、有害物质分析

根据《危险化学品目录》(2022 调整版)辨识,该站充电设施不 涉及危险化学品。

3.2.1 监控化学品的辨识

监控化学品,是指下列各类化学品:

第一类:可作为化学武器的化学品;

第二类:可作为生产化学武器前体的化学品;

第三类:可作为生产化学武器主要原料的化学品:

第四类:除炸药和纯碳氢化合物外的特定有机化学品。

依据国务院令第 190 号《监控化学品管理条例》,该站充电设施不涉及监控化学品。

3.2.2 易制毒化学品辨识

《易制毒化学品管理条例》将易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料,第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。 对照国务院令第703号《易制毒化学品管理条例》附表,易制毒化学品的分类和品种目录可以看出,该站充电设施不涉及易制毒化学品。

3.2.3 易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》(2017 年),该站充电设施不涉及易制爆危险化学品。

3.2.4 剧毒化学品辨识

依据《剧毒化学品目录》(2015年版),该站充电设施不涉及剧 毒化学品物品。

3.2.5 重点监管的危险化学品辨识

根据《首批重点监管的危险化学品名录》(安监总管三[2011]95 号)、《第二批重点监管的危险化学品名录》(安监总管三[2013]12 号),该站充电设施不涉及重点监管的危险化学品。

3.2.6 高毒物品辨识

依据卫法监发[2003]142 号《高毒物品目录》(2003 年版),该站充电设施不涉及毒化学品。

3.2.7 重点监管的危险化学工艺辨识

依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总 管三[2009]116 号)的要求,以及《关于公布第二批重点监管危险工工艺 目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总 管三[2013]3 号)经辨识,该站充电设施生产工艺不涉及重点监管危险化工工艺。

3.3 经营过程存在的危险性分析

根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)及《生产过程危险和 有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022),该站充电设施的主要危险、有害因素有触电、火灾、车辆伤害等。

1) 触电

触电危险、有害因素主要存在于该站充电设施供电设备、电气设备、 供电线路以及接触漏电的金属、湿地等导体处。触电事故分为电伤和电 击两种。电伤是指电对人体外部造成局部电伤、金属伤、电烙印等伤害, 电击是指电流通过人体躯体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生 理效应而导致对人身造成伤害。

如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误,个人思想麻痹,防护缺陷,操作,或非专业人员违章操作等,易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低,甚至外壳带电,特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

发生触电事故的主要原因有:

- (1) 电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷,或在运行中,缺乏必要的检修维护,使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE 线断线等隐患;
- (2) 缺乏必要的安全技术措施(如保护接零、漏电保护、安全电压等 电位联结等),或安全措施失效;
- (3) 电气设备运行管理不当,安全管理制度不完善;没有必要的 安全组织措施;
 - (4) 专业电工或机电设备操作人员的操作失误,或违章作业等;
- (5) 电气运行人员如果对该供电系统的接线方式不了解或不熟悉, 电气安全运行知识缺乏,同时又不执行"两票三制"制度,可能造成 运行人员的误操作或触电事故和停电事故;
- (6) 若电气设备、电气线路处于潮湿、高温等环境中,易致电气设施老化,在运行中如果缺乏必要的检修维护,设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、PE线断线等隐患,易造成人员触电事故的危险;
- (7) 检修电气设备时未及时切断电源或切断电源后未挂禁动牌造成误送电、使用绝缘等级不够的维修工具、电气设备检修作业人员缺乏电气维修专业知识和技能、未严格执行停送电联络制度等就可能导致人员触电危险;

(8)设备检、维修过程中没有正确选择手持电动工具,并根据有 关要求正确作业;存在较严重危险的作业未制定周密的作业方案、无监 护人、无抢救后备措施等,均可能导致人员触电危险。

2) 火灾

火灾是指在时间或空间上失去控制的灾害性燃烧现象。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。

该站充电设施涉及低压电气设备、设施。包括电缆、电线、用电设备等,这些可能因负荷过载、绝缘老化短路、违章操作,雷击、异物侵入等引起火灾。充电设施设有一定量的电力电缆,这些电缆自身故障产生的电弧可引发电缆的绝缘物和护套着火。该站存在电力电缆的火灾危险。

该站充电设施可能由于电力设备过载、短路或电缆等材料过负荷、 老化或因散热不良而引发火灾;由于火灾危险场所的配电装置、电动机 以及各种照明设备等不符合危险分区的要求而导致火灾、爆炸。该站充 电设施使用的电气设备、材料的火灾危险。

电动汽车车辆自身原因,如电动汽车电池热失控发热导致起火等原因。

3) 车辆伤害

该站充电设施主要为电动汽车充电,因此,正常经营过程时车辆来往频繁,有可能因车辆违章行驶造成车辆伤害;加油站内机动车辆在站内作业行驶,如违章搭人、装运物资不当影响驾驶人员视线,另外道路参数,视线不良;缺少行车安全警示标志;车辆或驾驶人员的管理等方面的缺陷;驾驶人员违章作业或无证上岗等可能造成人员车辆伤害事故。站区内道路未落实"人车分道",人车通行交叉,易造成车辆伤害事故。车辆不按规则行驶、行驶路线视野不清,驾驶员疲劳驾驶、

车辆故障失控等,对人员,设施碰撞可造成人员伤亡或经济损失。

3.4 经营过程中主要有害因素辨识与分析

参照原国家卫生计生委、原安全监管总局、人力资源社会保障部和 全国总工会联合组织修订的《职业病危害因素分类目录》2015 版,将 危险有害因素分为粉尘因素、化学因素、物理因素、生物因素、放射因 素、其他因素等六类。

该站充电设施存在的主要有害因素有:高温、低温。

3.4.1 高温与热辐射

该站所在地极端最高气温达 40℃以上,相对湿度可达到 75%以上,如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件,即湿热环境。 人在此环境下劳动,即使气温不很高,但由于蒸发散热更为困难,故虽 大量出汗也不能发挥有效的散热作用,易导致体内热蓄积或水、电解质 平衡失调,从而发生中暑。

夏季露天作业,其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长,且头颅常受到阳光直接照射,加之中午前后气温升高,此时如劳动强度过大,则人体极易因过度蓄热而中暑。此外,夏天作业时,因建筑物遮挡了气流,常因无风而感到闷热不适,如不采取防暑措施,也易发生中暑。

高温可使作业工人感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等不适感,可出现一系列生理功能的改变,主要表现在:

- 1、体温调节障碍,由于体内蓄热,体温升高。
- 2、大量水盐丧失,可引起水盐代谢平衡紊乱,导致体内酸碱平衡和渗透压失调。

- 3、心律脉搏加快,皮肤血管扩张及血管紧张度增加,加重心脏负担,血压下降。但重体力劳动时,血压也可能增加。
- 4、消化道贫血,唾液、胃液分泌减少,胃液酸度减低,淀粉活性 下降,胃肠蠕动减慢,造成消化不良和其他胃肠道疾病增加。
- 5、高温条件下若水盐供应不足可使尿液浓缩,增加肾脏负担,有 时可见到肾功能不全,尿中出现蛋白、红细胞等。
- 6、神经系统可出现中枢神经系统抑制,注意力和肌肉的工作能力、 动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和人体热耐受性有关。 夏季炎热可造成作业环境高温,导致作业人员易疲劳,甚至脱水中暑、 休克等。

3.4.2 低温伤害

该站所在地四季分明,冬季极端最低气温低于-10℃,在严寒的冬季,天气温度低,如果无防冻措施,则容易发生作业人员冻伤事故。针对该充电设施低温天气可能会造成如下危害:

- (1) 造成作业人员冻伤。
- (2)低温天气,作业人员受环境低温影响,操作功能随温度的下降而明显下降,注意力不集中、反应时间延长、作业失误率增多,可能会诱发各种事故。

3.5 自然环境有害因素分析

自然因素形成的危害或不利影响,一般包括地震、雷电、暴雨、大风、高低温等因素,各种危害因素的危害性各异,其出现和发生的可能性、概率大小不一,危害作用范围及所造成的后果均不相同。

3.5.1 地震

根据《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010, 2024 年版)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),该地区抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g,该站充电设施按相关规定进行抗震设防。

3.5.2 雷电

雷电是自然界中一种静电放电现象,雷击冲击电压可高达数百万 伏,其破坏能量极大,缺少避雷设施或避雷设施接地不良,都可能遭到 雷击或雷电感应放电。该站充电设施设备、电气线路等有可能遭受雷电 侵袭破坏,甚至引起火灾、人身伤害等。

3.5.3 暴雨

暴雨天气会对生产安全产生影响并能引发人身伤亡事故,雨天时空气潮湿,导电率增加,高压设施、高压线路附近人员会增加电击的可能性;暴雨会使路面等摩擦系数减少增加车辆伤害几率。若该站排水设施的排水能力达不到要求,在遇暴雨、大暴雨或特大暴雨时,有可能造成排水不畅,产生内涝。

3.5.4 大风

风灾是我国的主要灾害性天气之一,在我国各地均有发生。我国气象 部门规定:风力达到8级或以上时(风速≥17m/s)称作大风,达到这一风力时造成的灾害明显增多,如:毁坏建筑物、妨碍公路和铁路交通等。大风容易吹倒工业设施和电力线路,进而影响生产活动,严重时可能会引起人员的伤亡。该站所在区域历年最大风速为21m/s。大风对长径比较大、重心较高、迎风面积较大的建(构)筑物以及建(构)筑物的附属设施的影响较大。高大建(构)筑物不仅要考虑其承载强度,而且要考虑刚度。即使强度符合要求的高大建(构)筑物,若刚度不够,在风载荷的作用下也有可能失稳,而最终导致垮塌。

3.6 经营过程中潜在的危险性分析

3.6.1 安全管理

作业人员是否遵章守纪及企业安全管理水平的高低是实现安全生产的主要因素之一。在日常生产中违章操作及安全管理不规范是引发事故的主要危险有害因素。

(1) 人的不安全因素

若加油站负责人违章指挥、人员教育培训不足、操作人员违章操作、操作失误、技术水平低等原因均有导致事故产生,造成设备损坏和人员 伤亡的危险。

(2) 安全管理组织机构

如果加油站的安全管理组织机构不健全,缺乏应有的管理水平,可 能造成安全管理规章制度落实不到位,可能造成多方面的安全管理事故 隐患。

(3) 安全管理规章制度

如果加油站没有健全的安全管理规章制度,企业的各项安全管理工作无章可循,势必造成加油站安全生产管理工作的无序和混乱,可能导致各种事故的频发。

(4) 从业人员培训

作业人员上岗前必须进行培训,特别是特种作业人员必须经有资质的部门培训、考核,取得了特种作业操作资格证书后方可上岗操作。否则由于作业人员知识不足以及应急处理能力不足,在装置发生特殊情况时,处理不当导致发生事故。

(5) 安全生产投入

安全生产投入是安全生产的根本保证,只有满足安全生产投入,安全生产条件才能得到改善,如果安全投入不足,必将导致安全生产方面

存在的不足, 埋下事故隐患, 从而引发事故发生。

(6) 设备、装置的维护保养检修

设备、装置的完好是保证生产正常进行的基础,如果不定期进行维护保养检修,设备、装置长期超负荷运转,必将导致性能下降从而引发事故。

(7) 事故应急预案

加油站的事故应急预案制定不完善或未经演练,遇到突发事故时,人员 手足无措,不能及时有效的抢险救灾,控制事态发展,可能造成事故扩大和人员伤亡。

3.6.2 人员的影响

事故的发生是由物的不安全状态和人的不安全行为所造成。

人的不安全行为在一定经济技术条件下,是引发危险、有害因素的 重要因素。人的不安全行为在生产过程中具有随机性和偶然性。造成人 的不安全行为的因素很多。

人的不安全行为是由于不正确的态度、心理因素、技能或知识不足、健康、生理机能不良和劳动条件等的影响造成的,一般可归纳为操作失误、安全装置失效、使用不安全设备、手代替工器具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀登不安全位置、有分散注意力的行为、忽视使用必须使用的个人劳动防护用品、不安全装束、对易燃易爆危险品处理错误、设备带病运行、施工质量差等。

人的不安全行为还表现在运行信息判断及传递,运行决策,检修,协 同作业和巡检等方面,失误的类型有指挥失误、操作失误等。

根据分析可知,该站充电设施生产过程中存在的主要危险包括有火灾、触电、车辆伤害等,存在的主要有害因素有高温危害、噪声危害等。

3.6.3 正常生产过程

充电装置在正常生产过程中各工艺参数是稳定的,但在长期运转的过程中由于受到工艺设备、公用工程条件、操作人员的操作、仪表电气等诸多因素的影响,仍会有不少影响安全生产的因素,造成触电、火灾事故。因此,应推广预知维修,以最大限度地减少装置因检修不当造成事故发生,同时要加强对在显著位置张贴充电装置使用操作规程,提醒车辆驾驶人员规范充电操作行为,更要加强对加油站内安全管理人员及作业人员,对各种突发事故的应急处理能力技术训练与模拟对紧急事故状态的处理要求操作人员观察敏捷、判断准确、处理。

- 3.6.4 主要装置设备有害因素分析
- 1、设备常见危险性分析

在生产设备方面存在的危险因素有以下几种:

- (1) 材质不当。在设备的选用上、选用材质方面存在问题时,将 严重影响设备的使用寿命,从而引发事故。
- (2)制造问题。生产设备如因制造技术、工艺不过关,设备存在 质量 隐患,在正常生产时将导致事故的发生。
- (3)安全附件不全或失效:设备的安全附件如防护罩、联锁装置等不全或失效,将造成触电等安全事故。
- (4) 安装不规范: 充电设施设备如安装不规范,将对设备的使用安全构成隐患。
- (5)维修保养不当: 充电设施设备在维修过程中,如维修技术水平不高、人员不足,设备维护、保养不当,也将对设备的安全使用构成隐患。
 - 3.7 总平面布置存在的危险、有害因素分析
 - 1、功能分区

若功能分区没有执行平面设计规范,分区混乱,具有潜在火灾危险 区域的生产装置区未与其他区域分开布置,一旦具有潜在火灾区域发生 灾情,则会殃及其它无潜在危险的区域,容易造成灾情扩大而不易控制。

2、防火间距和安全间距

若平面布置中与周边各建构筑物之间的防火间距不符合规范要求, 一 旦发生火灾,则会连及周围的建构筑物,致使灾情扩大、扑救困难, 损失增加。生产场地布置不合理,场地狭窄,巡检及检修期间作业人员 可能发生机械伤害。

3、道路

道路不顺畅或路面宽度不够,转弯半径不足,以及消防道路不符合 要求,可能引起车辆伤害,发生火灾时救援不及时导致灾情扩大。

3.8 社会环境危险、有害因素分析

1、充电设施对周边影响

火灾

该站充电设施发生火灾事故时,可能对加油站员工、周边道路上的 行人造成人身伤害和财产损失,充电装置及充电过程中车辆火灾事故会 对加油站加油设施造成危险,加油作业区属于易燃易爆作业区,可能引 起火灾、爆炸事故。造成的冲击波对周边建构筑物也会产生影响。

2、周边对充电设施的影响

该站站内加油作业区若发生火灾爆炸事故,会对充电区装置及充电车辆构成危险,引起充电装置及充电车辆火灾事故;所在区域周边环境良好,无重大保护文物、历史古迹,也无自 然保护区、基本农田保护区,无山脉和丘陵不会产生滑坡、泥石流、流沙等影响。无大型化工厂、地下矿山和军事设施。

该站周围不存在重大危险源,与周边设施的安全间距满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018 版等要求;正常情况下不会对该站充电设施产生不利影响。

3.9 危险化学品重大危险源辨识

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分隔界限划分独立的单元;储存单元:用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。

3.9.1 重大危险源辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),重大危险源的辨识依据是物质危险特性及其数量。

辨识指标规定,生产单元、储存单元内存在危险物质的数量等于或超过标准(GB18218-2018)中规定的临界量,即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为两种情况:

- 1)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种,则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。
- 2)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时,则按下 式计算,若满足下式的规定,则定为重大危险源。

$$\frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \ge 1$$

式中: q_1, q_2, \dots, q_n 每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t); Q_1, Q_2, \dots, Q_n 与各危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t)。

- 3.9.2 辨识与分析
- 1) 危险化学品辨识

对照《危险化学品目录》(2022 调整版),该站充电设施不涉及危险化学品,故该站充电设施不构成重大危险源。

3.10 主要危险有害因素汇总

该站充电设施在经营过程中存在的主要危害因素有:触电、火灾、车辆伤害。

3.11 事故案例

- 一、案情简介: 2024 年 7 月 22 日,某市某小区地下车位挂壁式充电桩发生火灾。
- 二、事故发生经过: 2024 年 7 月 21 日 23 时 36 分,着火充电桩的 充电枪与车辆连接进行充电;
 - 7月22日00时09分38秒, 充电桩位置有黑色浓烟冒出;
 - 09分44秒, 出现明火后迅速熄灭;
 - 10分10秒,出现喷射状火焰;
- 10分42秒,有大量电火花从充电桩位置向四周冒出,持续36秒后减弱;
 - 12分02秒, 充电桩外壳受热脱落;
- 12 时 41 分, 充电桩发生爆炸现象, 大量电火花和电弧向周围溅射, 现象持续近四分钟:
 - 15分35秒,物业安保人员到达现场,用灭火器组织扑救;
 - 19分59秒,火势完全熄灭。

全程持续时间 10 分钟,由于物业安保人员及时扑灭初期火灾,未造成事故蔓延。

三、现场勘察情况

该结构柱北侧面距地面高约 1.5 米处有一长方形塑料黏着物,下部挂有一截过火烧损电缆线,周围墙面过火烟熏严重; 地面有一挂壁式充电桩主体残骸, 主体正面外壳保存完好, 充电枪及枪线保存完好, 未见明显过火烧损痕迹; 从充电桩主体背面可见内部主板完好, 未有熔融痕迹, 与充电桩主体连接的进线电缆约 2-3 米烧损缺失; 现场勘察发现该充电桩电表空气开关处于关闭状态, 未安装漏电保护器。

四、火灾事故事实

过火面积:过火面积约2平方米,造成充电设备损毁,周围车辆外观可能不同程度受损,未造成人员伤亡;起火时间:2024年07月22日00时09分许;起火部位:南浔玉兰湾小区地下停车场;起火点:车位东侧结构柱上的挂壁式充电桩进线电缆处;起火原因:挂壁式充电桩进线电缆故;起火原因:挂壁式充电桩进线电缆故障引发火灾。

五、充电桩安全注意事项

- 1、避免在高温暴晒后立即充电;
- 2、雷雨天气避免露天充电;
- 3、充电时避免电荷负载;
- 4、选择符合国家标准的充电桩充电。

第四章 评价单元的划分和评价方法的选择

4.1 评价单元的划分

4.1.1 评价单元划分原则

划分安全评价单元的原则包括:

- 1、以危险、有害因素类别为主划分评价单元;
- 2、以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元;
- 3、安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

4.1.2 评价单元确定

评价单元是在对生产线危险、有害因素进行辨识与分析的基础。评价单元划分是在危险有害因素辨识分析的基础上,根据评价目标和评价方法的需要进行的,单元的划分和组成要便于评价的进行,有利于提高评价的全面性、针对性和准确性。按照评价单元划分的原则,结合公司生产线的实际,划分以下评价单元。

- 1、项目选址单元;
- 2、总平布置单元;
- 3、公用工程单元;
- 4、安全生产管理单元;
- 5、重大事故隐患排查单元;
- 6、作业场所单元

4.2 评价方法的选用

根据该站充电设施的基本情况及危险、有害因素分析辨识,该站充 电设施主要是车辆伤害、触电、火灾等,因此,采用安全检查表对该站 充电设施总体安全生产条件进行检查;对作业环境进行作业条件危险性 分析,确定各作业危险性等级。

4.3 评价方法的说明

4.3.1 安全检查表 (SCL)

安全检查表分析是将一系列分析项目列出检查表进行分析,以确定系统、场所的状态,这些项目可以包括场所、周边环境、设备、设施、操作、管理等各个方面。

安全检查表内容包括法律法规、标准、规范和规定。安全检查表分析是基于经验的方法,编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程,并从有关渠道(如内部标准、规范、行业指南等)选择合适的安全检查的内容。

4.3.2 作业条件危险性评价法

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积 来 评价操作人员伤亡风险大小,这三种因素是 L: 事故发生的可能性; E: 人员暴露于危险环境中的频繁程度; C: 一旦发生事故可能造成的后果。 给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积 D 来 评价作业条件危险性的大小。即: D=L×E×C。

2、评价步骤

- (1)以类比作业条件比较为基础,由熟悉作业条件的人员组成评价小组;
- (2)由评价小组成员按照标准给 L、E、C 分别打分,取各组的平均值 作为 L、E、C 的计算分值,用计算的危险性分值 D 来评价作业条

件的危险性等级。

3、赋分标准

(1) 事故发生的可能性(L)

事故发生的可能性用概率来表示时,绝对不可能发生的事故频率为 0, 而必然发生的事故概率为 1。然而,从系统安全的角度考虑,绝对不 发生的事故是不可能的,所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定 为 0.1,而必然要发生的事故的分值定为 10,以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。事故发生可能性详见表 4-1。

分数值	事故发生的可能性	分数值	事故发生的可能性
10	完全可以预料到	0.5	很不可能,可以设想
5	相当可能	0.2	极不可能
3	可能,但不经常	0.1	实际不可能
1	可能性小,完全意外		

表 4-1 事故发生的可能性(L)

(2) 人员暴露于危险环境的频繁程度(E)

人员暴露于危险环境中的时间越多,受到伤害的可能性越大,相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为 10,而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为 0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。人员暴露于危险环境的频繁程度详见表4-2。

分数值	人员暴露于危险环境的频繁程度	分数值	人员暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次, 或偶然暴露	0.5	非常罕见的暴露

表 4-2 人员暴露于危险环境的频繁程度(E)

(3) 发生事故可能造成的后果(C)

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大,所以规定分数值为 1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为 1, 造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为 100, 介于两者之间的情况规定若干个中间值。发生事故可能造成的后果详见表 4-3。

分数值	发生事故可能造成的后果	分数值	发生事故可能造成的后果
100	大灾难,多人死亡或重大财产损失	7	严重,重伤或较小的财产损失
40	灾难,数人死亡或很大财产损失	3	重大,致残或很小的财产损失
15	非常严重,一人死亡或一定的财产损 失	1	引人注目,不利于基本的安全卫生 要求

表4-3发生事故可能造成的后果(C)

4、危险等级划分标准

根据经验,危险性分值在20分以下为低危险性,这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些,如果危险性分值在70-100之间,有显著的危险性,需要采取措施整改;如果危险性分值在160-320之间,有高度危险性,必须立即整改;如果危险性分值大于320,极度危险,应立即停止作业,彻底整改。

按危险性分值划分危险性等级的标准见表4-4。

D值	危险程度	D值	危险程度
>320	极其危险,不能继续作业	20-70	一般危险,需要注意
160-320	高度危险, 需立即整改	<20	稍有危险,可以接受
70-160	显著危险,需要整改		

表 4-4 危险性等级划分标准

4.4 各评价单元采用的评价方法

本评价过程在对该站充电设施总体危险、有害因素进行辨识分析的基础上,再分别对各单元逐一进行深入的辨识评价,并对评价结果进行

总结。各评价单元采用的安全评价方法见表 4-5。

表 4-5 各评价单元所选用评价方法一览表

序号	评价单元名称	选用的评价方法	
1	项目选址单元;	安全检查表法	
2	总平布置单元;	安全检查表法	
3	公用工程单元;	安全检查表法	
4	安全生产管理单元;	安全检查表法	
5	重大事故隐患排查单元;	安全检查表法	
6	作业场所单元	作业条件危险性评价法	

第五章 安全评价与分析

5.1 选址单元

5.1.1 选址

该站位于淮南市寿县炎刘镇新桥大道与平田路交叉口西北侧,面向西北,站前为开敞式,交通十分便利。站区设有进出通道,站区北侧、西侧、南侧设置有围墙,西侧和北侧为空地、西北侧为新桥大道、南侧为平田路,站外 50 米范围内无学校、医院。

根据《电动汽车充电站设计规范》(GB50966-2014)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)编制安全检查表评价如下:

表 5-1 站址单元安全检查表

序号	检查内容	依据	实际状况	评判 结果
1	充电站的总体规划应符合城镇规划、环境保护 的要求,并应选在交通便利的地方。	《电动汽车充电站 设计规范》 (GB50966-2014) 第 3.2.1 条	符合城镇规划要求,交通便利。	符合
2	充电站站址宜靠近城市道路,不宜选在城市干 道的交叉路口和交通繁忙路段附近。	《电动汽车充电站 设计规范》 (GB50966-2014) 第 3.2.2 条	位于淮南市寿县炎刘镇 新桥大道与平田路交叉 口西北侧,交通便利。	符合
3	充电站站址的选择应与城市中低压配电网的规划和建设密切结合,以满足供电可靠性、电能质量和自动化的要求。	《电动汽车充电站 设计规范》 (GB50966-2014)	变压器利用站内变压器,能够满足用电要求。	符合
4	充电站不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方,当与有爆炸危险的建筑物毗邻时,应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定。	《电动汽车充电站 设计规范》 (GB50966-2014) 第 3.2.5 条	充电站布置在汽柴油设 备爆炸危险区域及作业 区外。	符合
5	充电站不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所, 当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下 风侧。	《电动汽车充电站 设计规范》 (GB50966-2014) 第 3.2.6 条	未设在多尘或 有腐蚀性气体的场所	符合
6	充电站不应设在有剧烈振动的场所。	《电动汽车充电站 设计规范》 (GB50966-2014) 第 3.2.7 条	未设在有剧烈振动的场所。	符合
7	充电站的环境温度应满足为电动汽车动力蓄电	《电动汽车充电站	环境温度满足正常充电	符合

池正常充电的要求。	设计规范》	的要求	
	(GB50966-2014)		
	第 3.2.8 条		

5.1.2 单元小结

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施在选址方面符合国家相关法律、法规、标准和规范。

5.2 总平面布置单元

5.2.1 总平布置

该站面向东北,主要有站房、加油区、储油区、变压器、洗车机、 充电桩,其中加油区位于站区中部罩棚下,储油区位于站区南部,站房 位于站区西南侧,变压器位于站房西侧与站区西北侧,洗车机位于加油 区东北侧,通气管管口位于储油区南侧,油品卸车点位于储油区东北侧。 加油区包括罩棚、加油机。3座一体式充电桩位于站区北侧,6座分体 式充电机位于西北侧。车辆进出口分开设置。

根据《电动汽车充电站设计规范》(GB50966-2014)、《汽车加油加气加氢站技术标准》编制安全检查表评价如下:

评判 序号 检查内容 依据 实际状况 结果 《汽车加油加气加 充电设施布置在辅助服 氢站技术标准》 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 符合 1 务区内 (GB50156-2021) 第 5.0.7 条 《汽车加油加气加 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布 氢站技术标准》 2 置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗 布置在作业区之外。 符合 (GB50156-2021) 等洞口。 第 5.0.8 条 当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑 物或设施时,不应布置在作业区内,与站内可 充电设施布置在作业区 《汽车加油加气加 燃液体或可燃气体设备的防火间距, 应符合本 之外,与站内可燃液体 氢站技术标准》 标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规 设备的防火间距符合本 符合 (GB50156-2021) 定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息 标准第 4.0.4 条有关三 第 5.0.10 条 室等设施内设置明火设备时,应等同于"明火地 类保护物的规定。

表 5-3 总平面布置单元安全检查表

点"或"散发火花地点"。

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施 安全现状评价报告

4	充电设备与充电车位、建(构)筑物之间的距 离应满足安全、操作及检修的要求;充电设备 外廓距充电车位边缘的净距不宜小于 0.4m。	《电动汽车分散充 电设施工程技术标 准》 GBT51313-2018 第 4.0.2 条 4	充电设备与充电车位、 建(构)筑物之间的距 离满足安全、操作及检 修的要求,充电设备外 廓距充电车位边缘的净 距大于 0.4m。	符合
5	充电站包括站内建筑、站内外行车道、充电区、临时停车区及供配电设施等。站区总布置应满足总体规划要求,并应符合站内工艺布置合理、功能分区明确、交通便利和节约用地的原则。	《电动汽车充电站 设计规范》 GB50966-2014 第 4.1.1 条	充电桩位于加油站内西侧,固话站内工艺布置合理、功能分区明确、 交通便利和节约用地的原则。	符合
6	充电站内道路的设置应满足消防及服务车辆通行的要求。充电站的出入口不宜少于2个,当充电站的车位不超过50个时,可设置1个出入口。入口和出口宜分开设置,并应明确指示标识。	《电动汽车充电站 设计规范》 GB50966-2014 第 4.3.1 条	充电桩位于加油站内, 靠近道路,入口和出口 依托站区原有。	符合
7	充电站内双列布置充电位时,中间行车道宜按行驶车型双车道设置;单列布置充电位时,行车道宜按行驶车型双车道设置。充电站内的单车道宽度不应小于 3.5m,双车道宽度不应小于 6m。充电站内道路的转弯半径应按行驶车型确定,且不宜小于 9m,道路坡度不应大于 6%,且宜坡向站外。充电站内道路不宜采用沥青路面。	《电动汽车充电站 设计规范》 GB50966-2014 第 4.3.2 条	充电桩单列布置,道路 依托加油站原有道路, 站内道路采用混凝土路 面。	符合
8	充电站的进出站道路应与站外市政道路顺畅衔 接。	《电动汽车充电站 设计规范》 GB50966-2014 第 4.3.4 条	充电桩位于加油站内西 北侧,与站外市政道路 顺畅衔接	符合
9	户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪 200mm 及以上。	《汽车加油加气加 氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.3.1 条	充电桩安装高度满足要 求。	符合
10	户外安装的直流充电桩和交流充电桩的防护等级不应低于 IP54。	《汽车加油加气加 氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.3.2 条	设有 6 座防护等级为 IP55 和设有 3 座防护等 级为 IP54 的充电设施。	符合
11	直流充电桩或交流充电桩与站内汽车通道或充电车位相邻一侧应设置车挡或防撞(柱)栏,防撞(柱)栏的高度不应小于 0.5m。	《汽车加油加气加 氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.3.3 条	防撞栏松动。	不符合

依据《电动汽车充电站设计规范》(GB50966-2014)、《汽车加油加气加氢站技术标准》的要求,充电桩、变压器与加油站汽(柴)油工艺设备的安全距离见下表:

表 5-3 充电桩与加油站汽(柴)油工艺设备的防护间距检查表

	т Б		1h	距离	(m)	松木仕田
	项	目 名	称	标准值	实测值	检查结果
油	汽油罐	充电桩		7	>30	符合
	7二.7田 山隹	变压器		4.5	36	符合
	柴油罐	充电桩		6	>30	符合
罐	未但唯	变压器		3	33	符合
通	汽油罐通气	充电桩		7	>30	符合
气	管口	变压器		4.5	40.4	符合
管	柴油罐通气	充电桩		6	>30	符合
	管口	变压器		3	40	符合
	加油机	充电桩		7	21	符合
	NH 7HI 17) L	变压器		6	19	符合
	卸油口	变压器		4.5	>30	符合
《汽	车加油加气加氢	站技术标准	生》GB50156-2021 第	5.0.10、4.0.4、	5.0.8 条。	

5.2.2 单元小结

总平面布置单元安全检查表共检查 11 项,有 1 项不符合要求,其它 10 项符合要求。不符合项为:

1、防撞栏松动。

5.3 公用工程及辅助设施单元

5.3.1 消防设施

表 5-4 消防设施单元安全检查表

序 号	检查内容	依据	事实记录	结论
1	按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。	《中华人民共和 国消防法》 第16条	设置消防安全标志,并 定期组织检验、维修。	符合
2	灭火器的配置一般规定一个计算单元 内配置的灭火器数量不得少于2具。每 个设置点的灭火器数量不宜多于5具。	《建筑灭火器配 置设计规范》 (GB50140-2005)	依托站区原有灭火器, 另在充电区成对设置 有灭火器。	符合
3	灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或 挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应 大于 1.50m; 底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火器箱不得上锁。 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的 地点。当必须设置时,应有相应的保护 措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护 措施。	《建筑灭火器配 置设计规范》 (GB50140-2005)	灭火器摆放稳固, 其铭 牌朝外且设置在灭火 器箱内。	符合
4	消防标志应符合要求。	《消防安全标志	按要求设置。	符合

序号	检查内容	依据	事实记录	结论
		设置要求》 (GB15603-1995)		

检查小结:消防设施单元安全检查表共检查4项,4项均符合要求。

5.3.2 防雷设施

表 5-5 防雷设施单元安全检查表

序号	项目评价内容	依据	检查记录	结论
1	防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置 宜围绕建筑物敷设成环形接地体。	《建筑物防雷设计 规范》 (GB 50057-2010) 第 4.4.4 条	安装有电涌保护器。	符合
2	严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地钱。	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB 50169-2016)第 4.1.8 条	接地线符合要	符合
3	金属软管两端应采用自固接头或软管接头, 且金属软管段应与钢管段有良好的电气连 接。	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB 50169-2016)第4.1.9条	求。	打百
4	接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡;自然接地极与人工接地极连接处、进出线构架接地线等应设置断接卡,断接卡应有保护措施。扩建接地网时,新、旧接地网的连接应通过接地井多点连接。	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB 50169-2016)第 4.2.4 条	设置断接卡。	符合
5	电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接,严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB 50169-2016)第 4.2.9 条	电气装置的接 地均有单独接	符合
6	引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB 50169-2016)第4.11.5条	地线,接地引下线满足要求。	符合

检查小结:该充电设施防雷设施单元安全检查表共检查 6 项, 6 项均符合要求。

5.4 安全管理单元

依据《中华人民共和国安全生产法》、《安徽省安全生产条例》的相关要求,对中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站的安全生产管理进行检查评价的结果见表 5-6。

表 5-6 安全管理单元安全检查表

-	~ 3-0 女主自垤毕儿女主他且农 ————————————————————————————————————						
序 号	检查内容	依据	事实记录	结论			
1	生产经营单位必须遵守本法和其他有 关安全生产的法律、法规,加强安全 生产管理,建立健全全员安全生产对 任制安全生产规章制度,加大对的 全生产资金、物资、技术、人员的 入保障力度,改善安全生产条件,构 强安全生产标准化、信息化建设,构 建安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制,健全风险防范化解机 制,提高安全生产水平,确保安全生产。	《中华人民共和 国安全生产法》 第四条	该站制定有安全生 产管理制度、岗位 操作规程等。	符合			
2	生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产	《中华人民共 和 国安全生产法》 第二十一条	该站建立了主要负 责人安全生产责任 制。	符合			
3	生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的决策机构、主要负责,并对由于资金投资人经营的投资人予以保证,并对由于资金生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取市大生产发生产,安全生产费用在成、使用和监督管理的具体办法由国务院对政部门会同国务院应急管理部门征求	《中华人民共和 国安全生产法》 第二十三条	该站具备安全生产 条件所必需的资金 投入。	符合			

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施 安全现状评价报告

序			事实记录	结论	
号		11入1/点	事 关心水	= 1 亿	
4	国务院有关部门意见后指定。 矿山、金属治炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、规单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员超过一百人的,应当设置全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人安生产管理人员;从业人员在一百人安生产管理人员;从业人员在一百人安生产管理人员。	《中华人民共和 国安全生产法》 第二十四条	该站配有专职安全管理人员。	符合	
5	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属治炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。	《中华人民共和 国安全生产法》 第二十七条	该站的主要负责人 和安全生产管理人 员已培训并取得安 全生产资格证书。	符合	
6	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育 和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识, 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程, 掌握本岗位的安全操作技能, 了解事故应急处理 措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得 上岗作业。	《中华人民共和 国安全生产法》 第二十八条	该站已制定安全培 训制度,员工经过 培训合格后上岗。	符合	
7	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准 或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从 业人员按照使用规则佩戴、使用。	《中华人民共和 国安全生产法》 第四十五条	该站已为从业人员 提供标准的劳动防 护用品。	符合	
8	生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。	《中华人民共和 国安全生产法》 第四十七条	该站安排了用于配备劳动防护用品、 进行安全生产培训 的经费。	符合	
9	生产经营单位应当具备下列安全生产 条件: (一)生产经营场所和设施、设备、 生产工艺符合法律、法规和强制性标 准规定的安全生产要求; (二)完备的安全生产规章制度和操 作规程; (三)资金投入符合安全生产要求; (四)按照规定设置安全生产管理机 构,配备安全生产管理人员; (五)主要负责人和适应的安全 生产知识和管理能力;	《安徽省安全生产条例》第十二条	该站具备安全生产条件所必需条件。	符合	

序			事实记录	结论	
号		1次7店	尹朱心冰	= 11亿	
10	(合(排(配(标)矿位装成下备(一(人二(人四(安人产前从全安以产理当员、合(排(配(标)矿位装成下备(一(人二(人四(安人产前从全安以产理当员、合(排(配(标)位装成下备(一(人二(人四(安人产前从全安以产理为局。),)治)为人规、危单广规职)以为,以为,以为生于理知的。这个人是是一个人,是一个人,	《安徽省安全生产条例》第十五条	该站配备专职安全生产管理人员。	符合	
11	生产经营单位的安全生产管理机构中安全生产管理人员除产生产的 人员除应当履行《的安全生产管理女生产的 人民共和国安全生产履行性的变化 人民共和国安全生产 人民共和国安全生产 人名 大多 全生产 人名 大多 全生产 人名 大多 全生产 人名 大多 人名 大多 人名	《安徽省安全生产条例》第十六条	该站安全生产管理 人员组织相关检查 履行了安全职责。	符合	

序号	检查内容	依据	事实记录	结论
	构和安全生产管理人员履行职责提供 必要保障。			
12	生产经营单位应当开展下列安全生产教育和培训活动: (一)新进从业人员、离岗六个月以上或者换岗从业人员的岗前教育和培训; (二)采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员的教育和培训; (三)在岗从业人员的定期教育和培训。 从业人员未经安全生产教育和培训合格,不得上岗作业。	《安徽省安全生产条例》第十八条	该站已制定安全培 训制度,员工经过 培训合格后上岗。	符合
13	生产经营单位应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,教育、督促从业人员正确使用。 生产经营单位不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品。	《安徽省安全生 产条例》第三十三 条	该站已为从业人员 提供标准的劳动防 护用品。	符合

检查小结:安全管理单元安全检查表共检查 13 项,13 项均符合要求。

5.5 重大生产安全事故隐患判定

表 5-7 重大生产安全事故隐患表

序号	〈化工行业重大生产安全事故隐患判 定标准〉	现场情况	是否存在 重大安全 隐患
1	危险化学品生产、经营单位主要负责人和 安全生产管理人员未依法经考核合格。	该加油站主要负责人、安全 员依法考核合格。	否
2	特种作业人员未持证上岗。	该加油站不涉及特种作业人 员。	否
3	涉及"两重点一重大"的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。	该加油站涉及重点监管的汽油(乙醇汽油),其储存设施外部安全防护距离符合国家标准要求。	否
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现 自动化控制,系统未实现紧急停车功能, 装备的自动化控制系统、紧急停车系统未 投入使用。	该加油站不涉及重点监管危 险化工工艺的装置。	否
5	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。	该加油站不构成重大危险 源。	否

序号	〈化工行业重大生产安全事故隐患判 定标准〉	现场情况	是否存在 重大安全 隐患
6	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注 水措施。	该加油站不涉及全压力式液 化烃储罐。	否
7	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有 害液化气体的充装未使用万向管道充装系 统。	该加油站不涉及液化烃、液 氨、液氯等易燃易爆、有毒 有害液化气体的充装。	否
8	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道 穿越除厂区(包括化工园区、工业园区) 外的公共区域。	该加油站不涉及光气、氯气 等剧毒气体及硫化氢气体管 道。	否
9	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国 家标准要求。	该加油站作业区无架空电力 线穿越。	否
10	在役化工装置未经正规设计且未进行安全 设计诊断。	该加油站经过正规设计。	否
11	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列 出的工艺、设备。	该加油站不涉及淘汰落后安 全技术工艺、设备目录列出 的工艺、设备。	否
12	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按 国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场 所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	该加油站的爆炸危险场所按 国家标准安装使用防爆电气 设备。	否
13	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险 性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆 的要求。	该加油站不涉及。	否
14	化工生产装置未按国家标准要求设置双重 电源供电,自动化控制系统未设置不间断 电源。	该加油站不涉及。	否
15	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	该加油站不涉及。	 否
16	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任 制或者未制定实施生产安全事故隐患排查 治理制度。	该加油站建立了完善的全员 安全生产责任制和安全事故 隐患排查治理制度。	否
17	未制定操作规程和工艺控制指标。	该加油站已制定操作规程和 工艺控制指标。	否
18	未按照国家标准制定动火、进入受限空间 等特殊作业管理制度,或者制度未有效执 行。	该加油站已按照国家标准制 定动火、进入受限空间等特 殊作业管理制度。	否
19	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试工业化试验直接进行工业化生产;国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;新建装置未制定试生产方案投料开车;精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。	该加油站不涉及。	否
20	未按国家标准分区分类储存危险化学品, 超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存。	该加油站按照国家标准分区 分类储存危险化学品。	否

检查表结果分析:该站不存在重大安全事故隐患。

5.6 作业场所

根据该站充电设施工艺过程及分析,确定评价单元为电动汽车充电、配电作业、站内车辆行驶等单元。

以配电作业为例说明 LEC 法的取值及计算过程,各单元计算结果及等级划分见表 5.8。

- 1、 事故发生的可能性 L: 工艺操作主要是电路检修、机器维修等, 易发生触电伤害, 但设备有漏电保护, 在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故, 故属"不经常, 但有可能",故其分值 L=3;
- 2、暴露于危险环境的频繁程度 E: 工人偶尔工作,因此为每月暴露一次,故取 E=2;
- 3、发生事故产生的后果 C: 引人注意,需要救护,故取 C=1;D=L $\times E \times C=3 \times 2 \times 1=6$ 。属"可能危险,需要注意"。

序号	评价单元	主要危险 有害因素	可能性 /L	暴露时 间/E	可能后 果/C	危险性 分值	危险程度
1	电动汽车	火灾	1	6	7	42	一般危险,需要注意
2	充电	触电	1	6	7	42	一般危险,需要注意
3	配电作业	火灾	1	6	7	42	一般危险,需要注意
4		触电	3	2	1	6	稍有危险,可以接受
5	站内车辆 行驶	车辆伤害	1	6	7	42	一般危险,需要注意

表 5.8 各单元危险评价表

由表 5-8 的评价结果可以看出,该充电设施的作业条件相对比较安全,在选定的 3 个单元基本都是一般,需要注意,或稍有危险,可以接受。作业条件相对安全。

5.7 隐患及隐患整改复查情况

经现场检查和复查,按《电动汽车充电站设计规范》 (GB50966-2014)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施 安全现状评价报告

等标准评价,现将该站安全隐患和整改情况汇总见下表。

表 5-9 安全隐患及隐患整改情况汇总表

序号	安全隐患	依据	整改建议	整改复查情 况	评价意 见
1	防撞栏松动。	《汽车加油加气加氢 站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.3.3 条	紧固防撞栏。	已整改	符合

第六章 安全评价结论

6.1 项目危险程度评价

通过对中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施及充电过程的危险、有害因素分析,得出以下充电设施安全现状综合评述:

- 1、该充电设施的主要危险、有害因素有触电、火灾、车辆伤害等。
- 2、充电设施的安全条件符合相关法律、法规、标准和规范的要求。
- 3、充电设施运行状况良好,已经建设单位整体验收后投入使用,操作规程合理适用,应急处置方案合理可行。

6.2 作业条件危险性分析评价

该充电设施在选定的单元中,危险性等级均为"一般危险,需要注意"或"稍有危险,可以接受"。

该充电设施主要危险为火灾、触电、车辆伤害,因此,必须加强安 全教育和安全管理,防止人员误操作等。降低生产过程中的危险程度。

6.3 其他单元安全评价结论

- 1、该充电设施在选址、总平布置安全管理等均符合国家法律、法 规、标准、规范的要求。
- 2、该站安全管理人员齐全,制定了相应的管理制度,操作规程和 事故应急预案。

6.4 综合评价结论

中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施目前运行正常、有效,符合相关法律法规和标准规范的要求。

6.5 建议

- 1、应加强岗位练兵活动,提高员工判断、处理故障的能力及应急 处理的能力。
- 2、应加强安全管理工作,修改完善安全生产管理制度和操作规程,要求完善事故应急救援预案,加强职工的安全教育工作和日常安全教育、培训。加强日常安全检查和管理,特种作业人员应经有关部门培训,取证后方可上岗作业。
- 3、应针对工程情况制定安全检查内容并定期或不定期地组织安全检查,发现问题及时整改。

第七章 关于评价报告几点说明

- 1、本评价报告是 2025 年 4 月 16 日对中国石化销售股份有限公司 安徽淮南寿县新桥产业园区加油加气站充电设施及本次评价提出的安 全隐患整改后现状情况的客观公正评价。本公司对本次评价以后的加油 站充电设施及场所的变化不负任何责任。
- 2、本评价报告未考虑国家宏观政策变化以及自然力和其他不可抗力对企业充电设施场所的影响。
- 3、在评价基准日(2025年4月16日)之后如发生场所及设备设施条件的改变,被评价单位应根据相应的法律法规及时的聘请安全评价机构重新进行评价。

附 件

- 1) 安全评价委托书
- 2) 营业执照
- 3) 危险化学品经营许可证
- 4) 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表
- 5) 消防验收意见书
- 6) 不动产权证
- 7) 安全生产规章制度目录清单
- 8) 主要负责人、安全管理人员考核合格证
- 9) 雷电防护装置检测报告
- 10) 充电桩铭牌
- 11) 隐患整改照片
- 12) 加油站区域位置图
- 13) 总平面布置图